

Huoneistot

1-3b

**BAL
KON
SER**

24.10.2022

Parvekelasien huoltokirja

Peukaloisentie 4, 00820Helsinki

Yhteystiedot

Taloyhtiö

As Oy Peukaloisentie 4

Tilaaja

Taloyhtiö

Huollon suorittaja

Jere Nyholm

Huollon sisältö

BalkonserPRO -palvelu sisältää seuraavat toimenpiteet

- Ylä- ja alaprofiilien kiinnitysten tarkastus
- Yläsaranoiden ja ylälähtösaranoiden tarkastus
- Alasaranoiden ja alalähtösaranoiden tarkastus
- Yläohjaimien tarkastus
- Alaohjaimien tarkastus
- Avausmekanismin tarkastus
- Saattajan tarkastus
- Reunatiivisteiden tarkastus
- Alatiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien mekanismien ja kiskojen voitelu
- Lasikaiteen kiinnityksen tarkastus
- Kaidelasien tiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien huoltokirja, parvekekohtainen raportointi
- Matkakulut

Huoltoasentajillamme on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Noudatamme lain vaatimia työturvallisuusohjeita.

Jos parvekelaseissa tai lasikaiteissa on voiteluhuoltoa suurempaa korjattavaa, teemme raportin pohjalta tarjouksen tarvittavista korjauksista ja uusittavista mekanismeista/tiivisteistä. Ette kuitenkaan sitoudu tilaamaan korjauksia meiltä.

Huoltoon kuuluvat huoneistot

Kaikki lasitetut parvekkeet

Parvekelasien merkki

Cover, vanha nika, skaala

Parvekelasien korkeus ja lasien paksuus

1500/6mm

Yleismaininta kohteesta

Suurimpana ongelmana on, että lasilistojen liimaukset ovat alkaneet pettää ja vaativat uudelleen liimauksen ennen muita huoltotoimenpiteitä. Tämä koskee Cover-merkkisiä lasituksia, joita yhtiössä 74 kpl. Lasien listat liikkuvat/ovat jo irronneet lasista (vältetään lasien käyttämistä ennen huoltoa, suositellaan lasien liimaus mahdollisimman pian). Laseja yritetty jossain välissä saumata, todennäköisesti saumatut/heiluvat listat irtoavat kun sauma poistetaan).

Lisäksi osat ja kiskot kiristettävä jokaisella parvekkeella (osat paikoittain vaarallisen löysällä, käsin liikuteltavissa). Lasitukset kaipaavat myös säätöä. Todennäköisesti saranoita on rikki/menossa rikki (vaihdetaan saranoita säätöjen jälkeen, mikäli tarvitsee). Kaiteen aukkojen lasit myös irronneet/liimat pettämässä, osa massattu kiinteiksi (suositellaan lasien ruuvaamista kiinteiksi).

Kuvat lasitetuista julkisivuista



A1 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 24.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9S

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Kiskojen ja osien kiristys&voitelu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

A2 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18s

Tarkastuksen havainnot:


Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 8 lasi alalista irti, toisesta päädyistä 3kpl listoja heiluu.

B sivu 4 kpl listoja heiluu. Lasit liikkuvat nihkeästi kiskolla. 3 lasi kaataa avatessa.

Yläohjaimet menevät saattajan ali sulkiessa.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Lasikaiteen turvallisuustarkastus:**

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

A3 nika**1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022****Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:**

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Alasaranat niin löysällä että liikkuvat laseja työntäessä. Lasituksen säätö

B sivu yläsaranat tärrää kampaan.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

A4 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18s


Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 5 lasilistaa alhaalta heiluu. Alaohjainet liikkuneet.

B sivu 7 lasilistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

A5 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 2 alalistaa heiluu. Ovilasi roikkuu.
B sivu klappia avaus päässä alhaalla.
Lasit kaatuilee. Osat liikkuneet

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Reunatiiviste 6mm (kpl): 0

A6 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18s

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 4 lasilistaa heiluu (alalista). Avaus päässä klappia ylhäällä. A sivu lukitus haka puuttuu.

B sivu 6 alalistaa heiluu eivätkä ole listassa pohjassa.

Alalasi liimat pettäneet. Heiluu. 10kpl

Kuvia tarkastuskäynniltä



Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

A7 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 9 kpl lasilistaa alhaalta irti.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

5kpl kaitern aukkolaseja heiluu

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Reunatiiviste 6mm (kpl): 0

A8 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18s

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1kpl lista irti, 4heiluu.

B sivu tavaraa täynnä

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Alalasiin listoja heiluu/irti 10kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

A9 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: B sivu saattaja taittunut.

Osien kiristys ja pieni säätö (yläohjaimet)

Kuvia tarkastuskäynniltä**Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:**

Aukko lasit tiukat. Liimaukset pettäneet

5

Kuvia lasikaiteesta

Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

A10 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 3 alalistaa heiluu (massattu joskus). Ovilasi roikkuu, ottaa kiskoon kiinni.

B sivu 2 alalistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasit liimat pettäneet/heiluu 10kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B11 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu yläohjaimien säätö.

B sivu ovilasi tiukka.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Alalasi massatyu kiinteäksi

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B12 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 lasi alalista heiluu. Alaohjaimet liikkuneet.

B sivu 2 alalista heiluu.

Yläkisko löysällä/heiluu

Ovilasit tiukat

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasiin liimat pettäneissä 5kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinäluukon nauhan vaihto (kpl): 2

B13 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasit liikkuu huonosti kiskolla. Lasituksen säätö.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Lasikaiteen turvallisuustarkastus:**

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasi massattu

Kuvia lasikaiteesta**Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.**

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B14 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu yläkisko heiluu.

B sivu lasit liikkuu hieman tahmeasti. Ovilasi roikkuu hieman.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Reunatiiviste 6mm (kpl): 2

B15 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 3alalistaa heiluu.
B sivu 3 alalistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Listojen liimat pettäneet 4kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B16 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Avaus päässä lasit liikkuu huonosti.

1kpl alalista irti

2kpl alalistaa heiluu

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet 3kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

B17 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu yläkisko heiluu. Alasaranat niiaa avaus päässä. Ovilasi ottaa avatessa kiskoon kiinni. Lasirakoja. Ovilasi roikkuu.

B sivu tavaraa täynnä

Kuvia tarkastuskäynniltä**Lasikaiteen turvallisuustarkastus:**

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Reunatiiviste 6mm (kpl): 2

B18 cover**1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022****Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:**

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu lasit liikkuu huonosti. Saattaja puuttuu. 1kpl alalistaa heiluu.

B sivu ovilasi tiukka ja hieman roikkuu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Reunatiiviste 6mm (kpl): 2

Yläpuolen saattaja VASEN (kpl): 1

B19 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

1 kpl alalista irti, 2 heiluu. 3lasin yläsarana rikki, tiputtaa. Ovilasin päädystä pelti irti

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasien listat. Liimat peittänyt 3kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

B20 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 4kpl alalistaa heiluu. Ylälukko rikki. Tavaraa edessä
B sivu 2lasilistaa irti, 1heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet 5kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B21 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 3 kpl alalistaa irti, 1 heiluu.

B sivu 4kpl alalistaa irti.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettänyt 4kpl

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B22 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 3alalista irti, 2 heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

3 liimat pettäneet ja sarana pettänyt

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B23 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasit eivät aukea verhojen takia.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B24 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 2 alalistaa heiluu

B sivu 1 lista heiluu

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

4 Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

B25 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasien säätö, yläohjaimet eivät lähde kiskolta/mene takaisin

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet 3

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

C26 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 1 alalista irti, 3 heiluu. Ovilasi roikkuu, mutta lista on irti, johtuu ehkä siitä

B sivu 2 alalista heiluu. Yläkisko hieman irti.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

6 kpl aukkolasiensa listoja heiluu. Vedin irti

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

C27 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:


8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu ovilasin pääty, yläkisko heiluu. Lasit aukeavat nihkeästi.
B sivu. Lasirakoja ylhäällä.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

C28 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Ylälukko ei pidä. Klappia avaus päässä. 3alalistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

C29 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu avaus päädyn säätö ja yläohjaimien säätö. Viimeinen lasi ei pysy kammassa.
B sivu ylälukko ei pidä. Yläohjaimet niin löysällä että liikkuvat sormin (niitit puuttuu).
Tarttuvat kampaan sulkiessa.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasit irti listoista vaarana lasien putoaminen.

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Alatiiviste (jm): 8

C30 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 31.10.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu klappia avaus päässä . 3kpl alalistaa heiluu.
B sivu 2 alalistaa heiluu. Klappia avaus päässä ylhäällä.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:**

4 aukkolasia liimat pettävät/pettämässä heiluu.

Kuvia lasikaiteesta

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

C31 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 3alalistaa irti, 1 heiluu.

Ylälukko ei pidä. Ala haka irronnut

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolasiin liimaukset huonot

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

C32 cover

*Huoneistot
37-72*



Parvekelasien huoltokirja

Peukaloisentie 4, 00820Helsinki

Huollon sisältö

BalkonserPRO -palvelu sisältää seuraavat toimenpiteet

- Ylä- ja alaprofiilien kiinnitysten tarkastus
- Yläsaranoiden ja ylälähtösaranoiden tarkastus
- Alasaranoiden ja alalähtösaranoiden tarkastus
- Yläohjaimien tarkastus
- Alaohjaimien tarkastus
- Avausmekanismin tarkastus
- Saattajan tarkastus
- Reunatiivisteiden tarkastus
- Alatiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien mekanismien ja kiskojen voitelu
- Lasikaiteen kiinnityksen tarkastus
- Kaidelasien tiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien huoltokirja, parvekekohtainen raportointi
- Matkakulut

Huoltoasentajillamme on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Noudatamme lain vaatimia työturvallisuusohjeita.

Jos parvekelaseissa tai lasikaiteissa on voiteluhuoltoa suurempaa korjattavaa, teemme raportin pohjalta tarjouksen tarvittavista korjauksista ja uusittavista mekanismeista/tiivisteistä. Ette kuitenkaan sitoudu tilaamaan korjauksia meiltä.

C37 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 4 lasilistaa alhaalta irti, 1 heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet 3

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

C40cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Lasituksen säätö, klappia avaus päässä. Lasit aukeavat nihkeästi. Veden poisto kiskosta puuttuu. Ylälukko ei pidä

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Reunatiiviste 6mm (kpl): 2

C39 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 2 lasilistaa heiluu
B sivu 3 lasilistaa heiluu.
Lasituksen säätö

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaulset pettänyt

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

C38 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasituksen säätö, lasit liukuu huonosti kiskolla.
B sivun ylälukko ei pidä.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

D41 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

13

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu klappia avaus päässä. Saranat tärrää kampaan. Lasit liikkuu nihkeästi kiskolla

B sivu yläohjaimet eivät lähde kiskolta avatessa.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

D42 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 2 listaa heiluu, 1 irti. Klappia avaus päädyssä alhaalla.

B sivu 3 alalistaa irti

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaulset peittänyt

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

D43 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Alalukko puuttuu. Lasirakoja.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasikaiteen turvallisuustarkastus:

Lasikaiteen kiinnitys tarkastettu, kunnossa!

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Muut osat, merkkää kpl/jm + tarvittaessa kätsisyys: Vanha nika alalukko

D44 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

13

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu ovilasi roikkuu. Lasit eivät avaudu kunnolla, yläohjain jää omaan uraansa kiinni. Lasirakoja.

B sivu 4 lasin yläohjaimesta puuttuu lukitus. Lasien pieni säätö

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukko (kpl): 1

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

D45 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 alalista irti, 3 heiluu.

B sivu 3 listaa irti, 1 heiluu. Klappia avaus päässä.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukko (kpl): 2

D46 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Ylälukko ei pidä kunnolla. 2 lasin yläsarana tärrää kampaan.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

D47 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

13

Tarkastuksen havainnot:


Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 5 alalistaa irti

B sivu 5 lasilistaa alhaalta irti. Lasit kaataa avatessa. Yläohjaimet liikkuneet.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukaet pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Yläsarana OIKEA (kpl): 2

D48 nika.

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Lasit liikkuu huonosti kiskolla. Yläohjaimet hieman väärässä kohdassa. Alalukko puuttuu

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Muut osat, merkkää kpl/jm + tarvittaessa kätisyys: Vanha mika alalukko

D49 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 01.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Kaikki alalistat irti. Saranoita rikki. Kampa huonossa kunnossa.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Yläsarana VASEN (kpl): 2

Yläkampa (kpl): 1

D50 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

13

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu alalukko puuttuu. (Valoja kiedottu laseihin)

B sivu liikkuu nihkeästi kiskolla. Yläohjaimet avatessa hieman tarraa kiskoon. Alalukko puuttuu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Muut osat, merkkää kpl/jm + tarvittaessa käтisyys: Vanha nika ala lukko 2X

D51 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasit eivät avaudu kunnolla kaapin takia.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

D52 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 3 lasilistaa heiluu. Lasit takertelee kiskolla/avatessa.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

D53 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:


13

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Osat löystyneet.

A sivulla paljon tavaraa edessä.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:**

Liimat pettäneet 7

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

D54 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 4 alalista irti
B sivu 4 alalista irti.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Reunatiiviste 6mm (kpl): 0

D55 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 2 alalistaa heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet 3

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

E56 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Osat kiristys ja herkistely, jumittaa hieman.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

E57 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu avattaessa lasien listat ottaa alakiskoon kiinni. Klappia avauspäässä. Yläohjaimet menevät saattajan ali.

B sivu yläohjaimet väärissä kohdissa, klappia avaus päässä.

5 kol lasilistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinäluukon nauhan vaihto (kpl): 2

E58 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu iso klappi ovilasin päädyssä. Keskeltä kiskot eivät ole samassa tasossa, lasi pomppaa siinä.

B sivu yläsaranat liian tiukalla kampaa vasten.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.**

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

E59 cover**1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022****Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:**

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu klappia avaus päädyssä, osat väärissä kohdissa. 1 kpl yläsarana rikki/kampa. Yläkisko heiluu.

B sivu klappia avaus päässä, 4 lasilistaa heiluu

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet 10

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Yläsarana VASEN (kpl): 1

Yläkampa (kpl): 1

E60 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Osien kiristys/pieni säätö.

B sivu 2 lasin yläohjain jää kiskoon kiinni avatessa.

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

E61 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu klappia avaus päässä. 3 lasilistaa heiluu.
B sivu 4 lasilistaa heiluu. Ovilasi tiukka.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:**

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 0

E62 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 lasilista heiluu

B sivu 2 lasilistaa heiluu. Ovilasi roikkuu. Lasirako 2/3

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



E63 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu tuuletus pidike rikki. Osa lasista liikkuu tahmeasti kiskolla (lasit eivät ole listan pohjassa).

B sivu klappia avaus päässä. Alasaranat pomppaavat avatessa ja yläohjain menee saattajan ali sulkiessa. 2 lasilistaa heiluu

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

E64 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 alalista heiluu
B sivu 3 alalista heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet/pettämässä

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

E65 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

18

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 4 lasilistaa heiluu. Klappia avaus päässä. Kisko heiluu.
B sivu 7 alalistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

F66 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Lasit liikkuvat huonosti kiskolla.

B sivu yläohjaimet tarraavat kiskoon avatessa.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

F67 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 3 lasilistaa heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

F68 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Klappia reilusti avaus päässä. 4 lasi yläsarana liian tiukalla kampaa vasten.

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

F69 nika

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu yläohjaimet takertuu kiskoon avatessa. Lasit liikkuu huonosti kiskolla.

B sivu lasit takertelee avatessa.

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

F70 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu ovilasin alalista heiluu.

B sivu 1 lasilista heiluu

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



F71 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 1 lasilista heiluu

Ovilasi roikkuu hieman

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

F72 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu lasit liikkuu huonosti kiskolla. Yläohjaimet tarraa kiskoon avatessa.

B sivu klappia avaus päässä. Yläohjaimet tiukalla saattajaa vasten.

Huoneistot

73-110

**BAL
KON
SER**

Parvekelasien huoltokirja

Peukaloisentie 4, 00820Helsinki

Huollon sisältö

BalkonserPRO -palvelu sisältää seuraavat toimenpiteet

- Ylä- ja alaprofiilien kiinnitysten tarkastus
- Yläsaranoiden ja ylälähtösaranoiden tarkastus
- Alasaranoiden ja alalähtösaranoiden tarkastus
- Yläohjaimien tarkastus
- Alaohjaimien tarkastus
- Avausmekanismin tarkastus
- Saattajan tarkastus
- Reunatiivisteiden tarkastus
- Alatiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien mekanismien ja kiskojen voitelu
- Lasikaiteen kiinnityksen tarkastus
- Kaidelasien tiivisteiden tarkastus
- Parvekelasien huoltokirja, parvekekohtainen raportointi
- Matkakulut

Huoltoasentajillamme on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Noudatamme lain vaatimia työturvallisuusohjeita.

Jos parvekelaseissa tai lasikaiteissa on voiteluhuoltoa suurempaa korjattavaa, teemme raportin pohjalta tarjouksen tarvittavista korjauksista ja uusittavista mekanismeista/tiivisteistä. Ette kuitenkaan sitoudu tilaamaan korjauksia meiltä.

F73 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 3 lasilistaa heiluu.

B sivu 2 listaa irti, 1 heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset peittäneet

Kuvia lasikaiteesta



F74 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Ovilasi roikkuu.

2 lasin yläsarana rikki.

Lasilistoja heiluu 2kpl

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



F75 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu lasit eivät avaudu/sulkeudu kunnolla. Virityksiä tehty kiskolle. Alalukko puuttuu.

B sivu yläohjaimet takertuvat kiskoon avatessa.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Muut osat, merkkää kpl/jm + tarvittaessa kätisyys: Alalukko vanha nika.

F76 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Klappia melko paljon ovilasin päädyssä ylhäällä (lasit aukeavat reilusti työntämällä).

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

F77 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 02.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Yläohjaimet väärissä kohdissa. Leveä lerppu häntäpäähän (voi olla ettei riitäkkään, iso rako). Alasaranat löysällä ja liikkuneet

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Reunatiiviste 6mm (kpl): 1

F78 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu klappia avaus päässä.

B sivu pieni klappi. 5 lasin alasarana väärin laitettu.

Kuvia tarkastuskäynniltä

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

F79 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Melko suuri klappi avaus päässä ylhäällä. Lasia joutuu melkoisesti painamaan että lähtee auki.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

F80 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Klappia avaus päässä ylhäällä runsaasti.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G81 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

10

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 4 lasin yläsarana rikki, tarttuu kampaan/kaatuu avatessa.(kampa myös hieman kulunut). 1 lasilista heiluu.

B sivu 1 alalista irti ja 1 heiluu. Ovilasin listaa viilattu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Reunatiiviste 6mm (kpl): 2

Yläsarana VASEN (kpl): 1

Yläkampa (kpl): 1

G82 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: B sivu 4 alalistaa heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinäluikon nauhan vaihto (kpl): 0

G83 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Ovilasi roikkuu. 1 lasilista heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettämässä.

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G84 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

10

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Alakisko kallellaan tästä syystä lasit liikkuvat huonosti.

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

G85 cover (parvekkeella kaikki tavarat paikoillaan, ei mahdu tarkastamaan)

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Kuvia tarkastuskäynniltä



G86 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 3 lasilistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G87 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

9

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu klappia avaus päässä. Yläohjaimet menevät saattajan ali. 1 lasilista heiluu.

B sivu 2 lasilistaa heiluu. Yläkisko löystynyt.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

G88 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: B sivu 1 alalista heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

G89 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Saattaja ohjaa lasit hieman liian ylös (alasarana pomppaa avatessa).

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G90 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

10

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu klappia avaus päässä. Yläohjaimet menevät saattajan ali sulkiessa.

B sivu 3 listaa heiluu. Saattaja ohjaa lasit liian ylös klappia avaus päässä. Ylälukko ei pidä

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



G91 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu portin suoja puuttuu. 2 lasilistaa heiluu.

B sivu yläohjaimet menevät saattajan ali. 2 lasilistaa heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimat pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

G92 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: 3lasin yläsarana liian tiukalla kampaa vasten, tärrää.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G93 turvalukossa

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

G94 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 lasilista heiluu ja 1 on irti.

B sivu ylälukko ei pidä. Lasit liikkuu huonosti kiskolla.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet.

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukko (kpl): 1

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

G95 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Jokainen lasiväli teipattu. Laseja ei saa auki, koska teipattu ympäriinsä.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Aukkolaseja myös teipattu

Kuvia lasikaiteesta



Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

H96 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

14

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivun laseja joutuu hieman painamaan että aukeavat jouhevasti.

B sivu osat niin löysällä että saa sormin liikuteltua.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

H97 cover (parvekettä ei ole tyhjennetty)

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Kuvia tarkastuskäynniltä



H98 skaala

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Osien ja kiskojen kiristys. Vesipellin niitti puolessa välissä vähän tökkää saranoihin

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen ei tarvita uusia varaosia/tiivisteitä.

H99 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

14

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 lasilista heiluu
B sivu 2lasilistaa heiluu

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

H100 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:


Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu tyhjentämättä.

B sivu klappia avaus päässä. lasit kaatuu avatessa (sarana rikki/kampa)

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

Yläsarana OIKEA (kpl): 3

Yläkampa (kpl): 1

H101 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

1 lasilista heiluu. Yläohjaimet menevät saattajan ali sulkiessa. Yläohjaimet tiukalla saattajaa vasten (aukeaa voimalla). Ylälukko ei toimi

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

H102 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

14

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 3lasilistaa heiluu. Alasarana pomppaa avatessa. 4 lasi haljennut alhaalta.

B sivu saattaja puuttuu. 1 lasilista irti, 3 heiluu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet.

Yläpuolen saattaja OIKEA (kpl): 1

H103 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Yläohjaimet väärissä kohdissa, 2 lasin yläohjain ei ole millään kiinni/yläsarana liian tiukalla kampaan. Lasit liikkuu huonosti kiskolla.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

H104 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Klappia avaus päässä. Alasarana pomppaa avatessa. 2 lasilistaa heiluu

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaulset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

H105 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

14

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu ylälukko ei toimi. 1 lasilista heiluu.

B sivu saattaja ohjaa yläohjaimet liian korkealle. Alasarana pomppaa avatessa. 1 lasilista heiluu. Ylälukko ei pidä

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



H106 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 1 lasilista heiluu

B sivu 3 lasilistaa heiluu. Yläportin suoja puuttuu.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukko (kpl): 1

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

Yläportin suoja/peitekilpi (kpl): 1

H107 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: Yläohjaimet eivät meinaa tulla kiskolta avatessa.

Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1

H108 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 03.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

14

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

A sivu 1 lasilista heiluu. Avaus päässä klappia alhaalla (viimeisten lasien alalistat nappaa kiskoon hieman).

B sivu 1 alalista heiluu. Klappia avauspäässä ylhäällä. Yläkisko heiluu. Yläkiskon peitepelti irti.

Kuvia tarkastuskäynniltä**Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:**

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta**Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.**

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

H109 cover

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

8

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet: A sivu 4 alalista heiluu
B sivu 3 alalista heiluu.

Tarkastajan kommentti lasikaiteesta:

Liimaukset pettäneet

Kuvia lasikaiteesta



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 2

H110 nika

1. TARKASTUS- JA VOITELUHUOLTO – 04.11.2022

Parvekelasituksen malli ja lasien kpl-määrät:

5

Tarkastuksen havainnot:

Tarkastus- ja voiteluhuolto tehty, lasitus vaatii säätöä tai korjausta.

Havaitut viat ja puutteet:

Saattaja taittunut hieman yli.

Alakisko hieman kallellaan sisään päin ja tästä syystä lasit hieman raskaat työntää kiskolla.

Kuvia tarkastuskäynniltä



Lasitukseen tarvitaan uusia varaosia/tiivisteitä.

Seinälukon nauhan vaihto (kpl): 1